

# 単結晶ダイヤモンドシリーズ PCDドリル


非鉄金属・樹脂加工で鏡面仕上げ加工が可能な単結晶ダイヤモンド工具です。超硬工具では得られない高品位な加工を実現します。



# 単結晶ダイヤモンド スクエアエンドミル

# N-SM


非鉄金属・樹脂加工で鏡面仕上げ加工が可能な単結晶ダイヤモンドスクエアエンドミルです。 つなぎ目のない刃長は最大6mm(DC: $\phi$ 12)、板厚6mmのワークにも対応可能です。 超硬エンドミルでは得られない高品位な加工を実現します。



MCD







単位:mm

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首下長 LU	形状 Type	在庫 Stock
	0.1	50	0.05	6	0.3	1	
	0.2	50	0.1	6	0.6	1	
	0.3	50	0.15	6	0.9	1	
	0.4	50	0.2	6	1.2	1	
	0.5	50	0.25	6	1.5	1	
	0.6	50	0.3	6	1.8	1	
	0.7	50	0.35	6	2.1	1	
	0.8	50	0.4	6	2.4	1	
	0.9	50	0.45	6	2.7	1	
	1	55	0.5	6	1.5	1	
	2	55	1.5	6	3	1	
	4	55	2	6	4	1	
	6	55	3	8	9	1	
	8	55	4	8	12	2	
	10	60	5	10	15	2	
	12	60	6	12	18	2	

<sup>□=</sup>特定代理店在庫品

被削材質 Work Material 製品記号	炭素鋼 合金鋼 Carbon Steel Alloy Ste プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Stee 焼き入れ鋼 Hardened Steel ~ 65HRC	Steel I	誘鉄 Cast Iron ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron		Graphite	Titanium	超硬合金 Cemented Carbide	Glass	熱可塑性樹脂	<b>熱硬化性樹脂</b> Thermosetting Resin	メッキ	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
N-SM								0				


# 単結晶ダイヤモンドラジアスエンドミル


## N-RM

非鉄金属・樹脂加工で平面・曲面の鏡面仕上げ加工が可能な単結晶ダイヤモンドラジアスエンドミルです。 つなぎ目のない刃長は最大6mm、板厚6mmのワークにも対応可能です。

超硬エンドミルでは得られない高品位な加工を実現します。

MCD





単位:mm

ツール No. EDP No.	外径		下長× C×LU		ナ半径	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	形状 Type		庫 ock
	0.5	×	1.5	×	0.05	50	0.25	6	1		
	1	×	1.5	×	0.2	55	0.5	6	1		
	2	×	3	×	0.2	55	1.5	6	1		
	3 × 4.5 ×				0.2	55	2	6	1		
	4	×	6	×	0.2	55	2	6	1	_	
	5	×	7.5	×	0.2	55	2.5	8	1		
	6	×	9	×	0.2	55	3	8	1		
	8	×	12	×	0.2	55	4	8	2		
	10	×	15	×	0.2	60	5	10	2		

被削材質 Work Material 製品記号	炭素鋼 合金鋼 Carbon Steel ブリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel 焼き入れ鋼 Hardened Steel ~ 65HRC	Steel	Copper Alloy	Graphite	Titanium	Glass	熱可塑性樹脂 Thermoplastic	<b>熱硬化性樹脂</b> Thermosetting Resin	メッキ	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
N-RM										



# N-BM

非鉄金属・樹脂の自由曲面の鏡面仕上げ加工が可能 な単結晶ダイヤモンドボールエンドミルです。

超硬エンドミルでは得られない高品位かつ長寿命な 加工を実現します。












RE≦0.2

0.2<RE≦0.9 0.9< RE

h5



単位:mm

ツール No. EDP No.	ボール半径×首下長 RE×LU	全長 LF	シャンク径 DCON	形状 Type	在庫 Stock
	0.3 × 1.8	50	6	1	
	0.5 × 3	50	6	1	
	0.75 × 4.5	50	6	1	
	1 × 5	50	6	1	
	1.5 × 5	50	6	1	
	2 × 5	50	6	1	
	2.5 × 5	50	6	1	
	3 × 5	50	6	2	


<sup>□=</sup>特定代理店在庫品

被削材質 Work Material	炭素鋼 合金鋼 Carbon Steel Alloy Ste プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Stee 焼き入れ鋼 Hardened Steel ~ 65HRC	Steel	Copper Alloy	Graphite	Titanium	Glass	熱可塑性樹脂	<b>熱硬化性樹脂</b> Thermosetting Resin	メッキ	複合材料
N-BM						0				

# N-CM

非鉄金属・樹脂の面取り加工で鏡面仕上げが可能な 単結晶ダイヤモンド面取り用カッタです。 超硬エンドミルでは得られない高品位な面取り加工が 可能です。





\*V溝加工にご使用できません。面取り加工専用となります。

MCD

#### 単位:mm

ツール No. EDP No.	呼び Designation	全長 LF	最大切込み量 APMX	シャンク径 DCON	在 Sto	i庫 ock
	1 × C1	55	1	6		
	1 × C2	55	2	6		
	1 × C3	55	3	8	_	
	1 × C4	55	4	10		
	1 × C5	55	5	12		

被削材質	炭素鋼 合金銀 Carbon Steel Alloy S プリハードン鋼 工具銀 Prehardened Steel Tool St 焼き入れ鋼 Hardened Steel ~ 65HRC	Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	Copper Alloy		Titanium		Glass	プラスチック Plastic <b>熱可塑性樹脂</b> Thermoplastic Resin	<b>煮炒</b>	Plating	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
N-CM					0		$\bigcirc$					




# USG 単結晶ダイヤモンドドリル

## **N-DR**

樹脂や硬脆材で鏡面穴加工が可能な単結晶ダイヤ モンドドリルです。

センタリングから穴加工まで対応可能です。良好な 切りくず排出性と安定した穴精度が得られます。



MCD







単位:mm


ツール No. EDP No.	直径 DC	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	<b>Q</b> <sub>2</sub>	先端 PL	在庫 Stock
	0.4	40	4	29	4	0.1	
	0.5	40	4	28.5	5	0.1	
	0.6	40	4	27.8	6	0.2	
	0.7	40	4	27	7	0.2	
	0.8	40	4	26.3	8	0.2	
	0.9	40	4	25.6	9	0.3	
	1	40	4	24.7	10	0.3	
	1.1	40	4	24	11	0.3	
	1.2	40	4	23.2	12	0.3	
	1.3	40	4	22.5	13	0.4	
	1.4	40	4	21.5	14	0.4	
	1.5	40	4	20.8	15	0.4	

	被削材 Work Material			高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	<b>調</b> 質 Harden	<b>質鋼</b> ed Steel	Q Te	<b>焼入</b> 輌 Quenched and Tempered Steel		ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	娇釱	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	<b>銅合金</b> Copper Alloy		アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	複合材料	シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation		C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45% ~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ~ 50 HRC	50 ~ 60 HRC	60 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D	
N-DR								TINC TINC TINC						0	0	0		0		0	

## **N-PDS**

ドリル中心まで耐摩耗性に優れたPCD (焼結ダイヤモンド)を採用したツイストドリルです。スパイラル溝形状によりスムーズな切りくず排出が可能です。ハイシリコンアルミニウム合金やMMCなどで抜群の性能を発揮します。





PCD







単位:mm

ツール No. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock
	1.6	5	38	3	30	0.5	
	1.7	10	38	3	25	0.5	
	1.8	10	38	3	25	0.5	
	1.9	10	38	3	25	0.5	
	2	10	38	3	25	0.6	
	2.1	10	38	3	26	0.6	
	2.2	10	38	3	26	0.6	
	2.3	10	38	3	26	0.7	
	2.4	10	38	3	26	0.7	
	2.5	10	38	3	26	0.7	

	被削材 Work Material	軟細		高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	<b>調</b> 質 Harden	<b>重鋼</b> ed Steel	Q Te	(統入綱		ステンレス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel		ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron		עוייואַ	合金鋳物	合金	1ノコイル	複合材料 Composite Material	シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviatio		C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45% ~	SCM	~ 35 HRC	35 ~ 45 HRC	45 ∼ 50 HRC	50 ∼ 60 HRC	60 ~ 70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC			CFRP	AZ91D	
N-PDS								Tine Tine Tine						0	0	0			0	0	0	

N-SM 側面切削

被削材 Work Material	アルミニウム合金展伸材 Aluminum Alloy Expanding Material A5052・A7075					アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting AC4C・ADC			熱可塑性樹脂•熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin•Thermosetting Resin			
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	ae (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	ae (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	<b>a</b> e (mm)
0.1	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.05	0.008	10,000 ~40,000	0.0005	0.05	0.008	10,000 ~40,000	0.0005	0.05	0.008
0.2	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.1	0.018	10,000 ~40,000	0.0005	0.1	0.018	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.1	0.018
0.3	$10,000 \sim 40,000$	0.0005	0.15	0.02	$10,000 \sim 40,000$	0.0005	0.15	0.02	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.15	0.02
0.4	$ 10,000 \sim 40,000 $	0.0005	0.2	0.02	$ 10,000\sim40,000 $	0.0005	0.2	0.02	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.2	0.02
0.5	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.25	0.04	10,000 ~40,000	0.001	0.25	0.04	10,000 ~40,000	0.001	0.25	0.04
0.6	$ 10,000 \sim 40,000 $	0.001	0.3	0.06	$ 10,000 \sim 40,000 $	0.001	0.3	0.06	10,000 ~ 40,000	0.001	0.3	0.06
0.7	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.35	0.06	10,000 ~40,000	0.001	0.35	0.06	10,000 ~40,000	0.001	0.35	0.06
0.8	$ 10,000\sim40,000 $	0.001	0.4	0.08	10,000 ~ 40,000	0.001	0.4	0.08	10,000 ~40,000	0.001	0.4	0.08
0.9	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.45	0.08	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.45	0.08	10,000 ~ 40,000	0.001	0.45	0.08
1	$ 10,000\sim40,000 $	0.001	0.5	0.08	$ 10,000\sim40,000 $	0.001	0.5	0.08	10,000 ~40,000	0.001	0.5	0.08
2	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12
4	$10,000 \sim 20,000$	0.003	2	0.2	$10,000 \sim 20,000$	0.003	2	0.2	10,000 ~ 20,000	0.003	2	0.2
6	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2
8	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2
10	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2
12	5,000 ~ 10,000	0.01	6	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	6	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	6	0.2
切込深さ Depth of Cut						a <sub>p</sub>						

#### 正面切削

									正風初別	
被削材 Work Material	Aluminur	アルミニウム合金展伸材 Aluminum Alloy Expanding Material A5052・A7075			アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting <b>AC4C・ADC</b>			熱可塑性樹脂 · 熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin · Thermosetting Resin		
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	
0.1	10,000 ~40,000	0.0005	0.004	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.004	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.004	
0.2	10,000 ~40,000	0.0005	0.009	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.009	10,000 ~40,000	0.0005	0.009	
0.3	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.01	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.01	$10,000 \sim 40,000$	0.0005	0.01	
0.4	10,000 ~40,000	0.0005	0.01	10,000 ~ 40,000	0.0005	0.01	10,000 ~40,000	0.0005	0.01	
0.5	10,000 ~ 40,000	0.001	0.02	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.02	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.02	
0.6	10,000 ~40,000	0.001	0.03	10,000 ~ 40,000	0.001	0.03	10,000 ~40,000	0.001	0.03	
0.7	10,000 ~40,000	0.001	0.03	10,000 ~ 40,000	0.001	0.03	10,000 ~ 40,000	0.001	0.03	
0.8	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	
0.9	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	$10,000 \sim 40,000$	0.001	0.04	
1	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.04	
2	10,000 ~ 30,000	0.002	0.09	10,000 ~ 30,000	0.002	0.09	$10,000 \sim 30,000$	0.002	0.09	
4	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	
6	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	
8	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	
10	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	
12	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	
切込深さ Depth of Cut					a <sub>p</sub>					

非鉄金属の条件は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。 樹脂の条件は、エアブローを使用する場合のものです。

- 1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  2. 高回転速度での使用を推奨します。
  3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
  4. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切取る量を抑えて使用下さい。

- 4.加工程度を支払される場合は、回転速度を1/3に下げて使用下さい。 5. 便能材を加工する場合は、回転速度、1/3に下げて使用下さい。 6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。 7. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。 8. 樹脂をより高品位に加工する場合は水溶性切削油剤の使用を推奨します。(ナイロン系とベークライトを除く)。

N-RM 側面切削

被削材 Work Material	アルミニウム合金展伸材 Aluminum Alloy Expanding Material A5052・A7075				アルミニウム合金鋳物 Numinum Alloy Casting AC4C・ADC			熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin・Thermosetting Resin				
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	ae (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	ae (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	ae (mm)
0.5	10,000 ~40,000	0.001	0.25	0.04	10,000 ~40,000	0.001	0.25	0.04	10,000 ~ 40,000	0.001	0.25	0.04
1	10,000 ~40,000	0.001	0.5	0.08	10,000 ~40,000	0.001	0.5	0.08	10,000 ~40,000	0.001	0.5	0.08
2	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12	10,000 ~ 30,000	0.002	1.5	0.12
4	10,000 ~ 20,000	0.003	2	0.2	10,000 ~ 20,000	0.003	2	0.2	10,000 ~ 20,000	0.003	2	0.2
6	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2	5,000 ~ 10,000	0.004	3	0.2
8	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2	5,000 ~ 10,000	0.005	4	0.2
10	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2	5,000 ~ 10,000	0.01	5	0.2
切込深さ Depth of Cut						a <sub>p</sub> a <sub>e</sub>						

#### 正面切削

被削材 Work Material	アルミニウム合金展伸材 Aluminum Alloy Expanding Material A5052・A7075			アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting AC4C・ADC			熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin・Thermosetting Resin			
外径 Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	
0.5	10,000 ~40,000	0.001	0.02	10,000 ~40,000	0.001	0.02	10,000 ~40,000	0.001	0.02	
1	10,000 ~40,000	0.001	0.04	10,000 ~40,000	0.001	0.04	10,000 ~40,000	0.001	0.04	
2	10,000 ~ 30,000	0.002	0.09	10,000 ~ 30,000	0.002	0.09	10,000 ~ 30,000	0.002	0.09	
4	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	10,000 ~ 20,000	0.003	0.1	
6	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	5,000 ~ 10,000	0.004	0.1	
8	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	5,000 ~ 10,000	0.005	0.1	
10	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	5,000 ~ 10,000	0.01	0.1	
切込深さ Depth of Cut	7/7/									

非鉄金属の条件は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。 樹脂の条件は、エアブローを使用する場合のものです。

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。

BIZrium名古屋 4階

- 2. 高回転速度での使用を推奨します。
- 3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
- 4. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えてご使用下さい。

- 4. 加工程度を支払される場合は、国籍協議とは対象を 5. 脆性材料を加工する場合は、切込み量や送り量も1/5 ~ 1/10程度に下げてご使用下さい。 6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。 7. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。 8. 樹脂をより高品位に加工する場合は水溶性切削油剤の使用を推奨します。(ナイロン系とベークライトを除く)

TEL(052)589-8320

#### |一工スジー株式会社

〒442-8543 愛知県豊川市本野ケ原三丁目22番地 TEL(0533)82-1111 Web: https://www.osg.co.jp/ 東日本営業部 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6 品川シーサイドキャナルタワー 19階 TEL(03)5715-2966 西日本営業部 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-18-2 オーエスジーセンタービル 8F TEL(06)6538-3880 アプリケーション営業部 -〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17

OSG 代理店

Copyright © 2026 OSG Corporation. All rights reserved.

- ・製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を 変更する場合があります。
- ・ 本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。

#### N-BM

被削材 Work Material	アルミニウム合金展伸材 Aluminum Alloy Expanding Material <b>A5052・A7075</b>					アルミニウム合金鋳物 Aluminum Alloy Casting <b>AC4C・ADC</b>			熱可塑性樹脂•熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin·Thermosetting Resin			
RE	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	Pf (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	Pf (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	ap (mm)	Pf (mm)
R0.3	10,000 ~40,000	0.012	0.03	0.012	10,000 ~40,000	0.01	0.03	0.012	10,000 ~40,000	0.01	0.03	0.012
R0.5	10,000 ~40,000	0.04	0.04	0.02	10,000 ~40,000	0.01	0.04	0.02	10,000 ~40,000	0.01	0.04	0.02
R1	10,000 ~40,000	0.02	0.09	0.04	10,000 ~ 40,000	0.02	0.09	0.04	10,000 ~40,000	0.02	0.09	0.04
R1.5	10,000 ~40,000	0.02	0.13	0.06	10,000 ~ 40,000	0.02	0.13	0.06	10,000 ~40,000	0.02	0.13	0.06
R2	10,000 ~ 30,000	0.052	0.18	0.08	10,000 ~ 30,000	0.052	0.18	0.08	10,000 ~ 30,000	0.052	0.18	0.08
R2.5	10,000 ~ 20,000	0.025	0.22	0.1	10,000 ~ 20,000	0.025	0.22	0.1	10,000 ~ 20,000	0.025	0.22	0.1
R3	5,000 ~ 10,000	0.025	0.26	0.12	5,000 ~ 10,000	0.025	0.26	0.12	5,000 ~ 10,000	0.025	0.26	0.12
切込深さ Depth of Cut		pf ap										

非鉄金属の条件は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。 樹脂の条件は、エアブローを使用する場合のものです。

- 1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。 2. 高回転速度での使用を推奨します。 3. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。

- 3. 幼と水ど、成版制度学校市が入れたらい、自動な及び、とびた及びである。 4. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えてご使用下さい。 5. 硬脆材を加工する場合は、回転速度を1/3程度に下げてご使用下さい。 6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。 7. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。 8. 樹脂をより高品位に加工する場合は水溶性切削油剤の使用を推奨します。(ナイロン系とベークライトを除く)

#### 切削条件基準表

#### N-CM

被削材 Work Material	Aluminum Al	フム合金展伸材・マグネシ loy Expanding Material · Mac 052 · A7075 · AZ91 · AZ8	nesium Alloy		銅合金 Copper Alloy <b>C1100</b>			
切削速度 Cutting Speed		100~2,500m/min		50~500m/min				
呼び Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 <sub>(mm/rev)</sub>	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 <sub>(mm/rev)</sub>	ap (mm)		
1×C1	40,000			25,000				
1×C2	40,000			18,000				
1×C3	36,000	0.01 ~ 0.05	$0.005 \sim 0.05$	14,000	0.01 ~ 0.05	$0.005 \sim 0.04$		
1×C4	30,000			11,000				
1×C5	25,000			10,000				
切削油剤 Cutting Fluids		水溶性切削油剤 Water-soluble			不水溶性切削油剤 Non-water-soluble			
切込深さ Depth of Cut								

被削材 Work								可塑性樹 moplastic F							
Material	PC			РММА			PTFE		PE · POM		PEEK∙ PVC		c		
切削速度 Cutting Speed			nin	80~300m/min 70~300m/mi		nin	80~350m/min		60~250m/min		nin				
呼び Mill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 (mm/rev)	ap (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	1回転当りの 送り量 (mm/rev)	ap (mm)
1×C1	8,000			16,000			13,000			19,000			9,500		
1×C2	5,700			11,500			9,000			13,500			6,800		
1×C3	4,400	0.01~0.05	0.01~0.1	9,000	0.01~0.05	0.01~0.1	7,000	0.01~0.05	0.01~0.1	10,500	0.01~0.05	0.01~0.1	5,300	0.01~0.05	0.01~0.1
1×C4	3,600			7,200			5,800			8,600			4,300		
1×C5	3,000			6,000			5,000			7,300			3,600		
切削油剤 Cutting Fluids	水溶性切削油剤・エアブロー Water-soluble・Air-blow Water-soluble・Air-blow						容性切削液 Vater-solubl			容性切削剂 Vater-solub			容性切削》 Vater-solub		
切込深さ Depth of Cut	ар														

- 1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをで使用下さい。
  2. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
  3. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。
  4. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
  5. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
  6. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。

#### **N-DR**

被削材 Work Material	Aluminum Alloy E	△合金展伸材 xpanding Material · <b>A7075</b>	銅台 Coppe <b>C1</b> 1	r Alloy	超硬合金 Cemented Carbide		
切削速度 Cutting Speed	10~30m/min		10~30	m/min	10~30m/min		
直径 Drill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	
0.4	15,500	3	15,500	3	15,500	3	
0.5	12,500	3	12,500	3	12,500	3	
0.6	10,500	3	10,500	3	10,500	3	
0.7	9,000	3	9,000	3	9,000	3	
0.8	8,000	3	8,000	3	8,000	3	
0.9	7,000	3	7,000	3	7,000	3	
1	6,500	3	6,500	3	6,500	3	
1.1	6,000	3	6,000	3	6,000	3	
1.2	5,200	3	5,200	3	5,200	3	
1.3	4,800	3	4,800	3	4,800	3	
1.4	4,500	3	4,500	3	4,500	3	
1.5	4,200	3	4,200	3	4,200	3	

被削材 Work Material		ラス ass <b>O</b> 2	複合 Composit <b>CF</b>	e Material	熱可塑性樹脂•熱硬化性樹脂 Thermoplastic Resin·Thermosetting Resin		
切削速度 Cutting Speed	10~30m/min		10~30	m/min	10~30m/min		
直径 Drill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed (mm/min)	
0.4	15,500	3	15,500	3	15,500	3	
0.5	12,500	3	12,500	3	12,500	3	
0.6	10,500	3	10,500	3	10,500	3	
0.7	9,000	3	9,000	3	9,000	3	
0.8	8,000	3	8,000	3	8,000	3	
0.9	7,000	3	7,000	3	7,000	3	
1	6,500	3	6,500	3	6,500	3	
1.1	6,000	3	6,000	3	6,000	3	
1.2	5,200	3	5,200	3	5,200	3	
1.3	4,800	3	4,800	3	4,800	3	
1.4	4,500	3	4,500	3	4,500	3	
1.5	4,200	3	4,200	3	4,200	3	

非鉄金属、ガラスの条件は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。 超硬合金、CFRP、樹脂の条件は、エアブローを使用する場合のものです。

- 1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。

- 4. 機械制圧等度用が加により、自動速度、送り速度を調整下さい。 5. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度を抑えて使用下さい。 6. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。 7. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。 8. 樹脂をより高品位に加工する場合は水溶性切削油剤の使用を推奨します。(ナイロン系とベークライトを除く)。



#### **N-PDS**

被削材 Work Material	Aluminum Alloy F	会金展伸材 xpanding Material ∙ <b>A7075</b>	Aluminum A	ム合金鋳物 lloy Castings :・ <b>ADC</b>	マグネシウム合金・銅合金 Magnesium Alloy・Copper Alloy AZ91・AZ80A・C1100		
切削速度 Cutting Speed	30~75m/min		30~75	m/min	25~70m/min		
直径 Drill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	
1.6	10,000	0.03 ~ 0.05	10,000	0.03 ~ 0.05	8,000	0.02 ~ 0.04	
2	8,000	0.04 ~ 0.06	8,000	0.04 ~ 0.06	6,300	0.03 ~ 0.05	
2.5	6,300		6,300	0.05 ~ 0.07	5,000	0.04 ~ 0.06	

被削材 Work Material	グラフ Glap	アイト phite	金属基複合 <sup>7</sup> Metal Matrix <b>~30wt</b> '	Composites	熱可塑性樹脂 • 熱硬化性樹脂 <sup>**</sup> Thermoplastic Resin · Thermosetting Resin			
切削速度 Cutting Speed	25~70m/min		10~45	m/min	25~70m/min			
直径 Drill Dia. (mm)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)	回転速度 Speed (min <sup>-1</sup> )	送り量 Feed Rate (mm/rev)		
1.6	8,000	0.02 ~ 0.04	6,000	0.02 ~ 0.04	8,000	0.02 ~ 0.04		
2	6,300	0.03 ~ 0.05	4,750	0.03 ~ 0.05	6,300	0.03 ~ 0.05		
2.5	5,000 0.04 ~ 0.06		3,750	0.04 ~ 0.06	5,000	0.04 ~ 0.06		

※樹脂の条件は、エアブローを使用する場合のものです。

- 1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
- 2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍程度の良質のものをご使用下さい。
- 3. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
- 4. 取付け時の振れ精度は右図の様にボディ円筒部かシャンク端で0.02mm以下を目安にして下さい。
- 5. 機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
- 6. 加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度を抑えて使用下さい。
- 7. 切りくずが絡む場合は、回転速度、送り速度を下げてご使用下さい。
- 8. 樹脂を加工する際、切りくずの噛み込み、巻き付きを防止するため、切りくずを除去して下さい。
- 9. 樹脂をより高品位に加工する場合は水溶性切削油剤の使用を推奨します。(ナイロン系とベークライトを除く)。
- 10. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理・管理にご注意下さい。発火の恐れがあります。





	V2-251
●制見については 党に研究 改良を行っておける	トナのマ マケシノナカクロが担封仕様

- ●製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。
- ●本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。